


43 537 000 FÜLLVENTIL, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- für Unterputz-Spülkästen 6 Liter



43 537 000 FÜLLVENTIL, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2013 – now

1: Blindstopfen und Rosettenkappe (Order-nr. 37125000)

2: Hebel (Order-nr. 43734000)

2.1: Dichtung (Order-nr. 4377000M)

3: VENTILKOPF (Order-nr. 43536000)

4: Membrane (Order-nr. 4375800M)

5: Schraubkappe (Order-nr. 43735000)

6: Schwimmer (Order-nr. 4379100M)

7: Drossel (Order-nr. 42356000)

8: Dichtungssatz (Order-nr. 43722000)*

* Optional accessories